

Link do produktu: <https://www.opel-e-sklep.pl/uszczelka-pierscieniowa-pompy-wspomagania-kierownicy-wycofane-brak-p-2767.html>



Uszczelka pierścieniowa pompy wspomagania kierownicy- wycofane, brak

Cena	6,00 zł
Numer katalogowy	9156053
Producent	Opel GM

Opis produktu

Zastosowanie
Vectra B
-USZCZELNIENIE, PIERŚCENIOWE, 16.2 X 19.9, POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY

oryginalna część Opel GM
Numer katalogowy 9 48 259 948259 GM
Numer GM 9156053