

Link do produktu: <https://www.opel-e-sklep.pl/wiazka-czujnika-obrotow-osi-przedni-brak-wycofana-z-produkcji-p-3447.html>



Wiązka czujnika obrotów osi, przedni- brak wycofana z produkcji

Cena	294,80 zł
Numer katalogowy	13215183
Producent	Opel GM

Opis produktu

Zastosowanie
Signum od 2006
Vectra C od 2006
WIĄZKA, CZUJNIK OBROTÓW OSI,(-A, -E), PRZEDNI

Oryginalna część Opel GM
Numer kat.62 84 650 6284650 GM
Numer GM 13215183